



# PÅLKOMMISSIONEN



## PÅLKOMMISSIONEN



Rapporter på G

Utredningar som pågår



Utredningar som är under uppstart



# PÅLKOMMISSIONEN

## Rapport 104 – Borrade stålrörspålar

Tar upp speciella  
förutsättningar för  
påltypen



# PÅLKOMMISSIONEN

Commission on Pile Research


## Borrade stålrörspålar

– Anvisningar för projektering, dimensionering,  
utförande och kontroll

Håkan Bredenberg  
Bo Berglars  
Sami Eronen  
Hannu Jokiniemi  
Gunnar Holmberg  
Wilhelm Rankka

Linköping 2009

rapport 104




## PÅLKOMMISSIONEN

# Rapport 105 – Stålpålars beständighet mot korrosion i jord

State of the Art, rapporten behandlar rost på stålpålar

En sammanfattning av kunskaper och erfarenheter



PÅLKOMMISSIONEN  
Commission on Pile Research

Stålpålars beständighet  
mot korrosion i jord  
– En sammanställning av kunskaper  
och erfarenheter

GÖRAN CAMITZ  
ULF BERGDAHL  
TOR-GUNNAR VINKA

Linköping 2009

rapport 105



## PÅLKOMMISSIONEN


# Pågående

Långtidsprojekt i fält – korrosion i jord på stålpålar och andra bärande stålkonstruktioner

Påldatabas – databas med resultat från stötvågsmätningar

Revidering av svensk standard för bergskor

Massundanträngning - pålning i lera








## PÅLKOMMISSIONEN

# Under uppstart

Accelererande hejare –den höga effektiviteten medför ökad risk för skador pålarna

Träpålar –dimensionering av träpålar

Eurokod-anpassning av befintliga rapporter för dimensionering av pålar






PÅLKOMMISSIONEN

# Eurokodanpassning

Startar med rapporterna 96 och 84

Komplettera skrifter - inte skriva om

Se hur stora skillnader det blir och  
bevaka utvecklingen



**Tack för uppmärksamheten!**

